



## VESTUÁRIO DE TRABALHO

### FT 1.0.22– CEROULAS IGNÍFUGA, ARCO ELÉTRICO E ANTIESTÁTICO



Frente



Verso

### ESPECIFICAÇÃO

#### Propriedades

- Proteção contra o arco elétrico Classe 1 (4 kA, 400 V, durante 0.5 s) de acordo com a norma IEC 61482-1-2;
- Proteção contra o calor de acordo com o especificado na norma EN ISO 11612 no que respeita a propagação de chama limitada (código A1) e no mínimo nível 1 quanto à transmissão de calor convectivo (código B) e calor radiante (código C);
- Propriedades antiestáticas de acordo com a norma EN 1149;
- Tecido ignífugo permanente que mantenha as suas características de proteção após lavagem;
- Manutenção das características de cor, limpeza e dimensões de acordo com o especificado na norma EN ISO 13688;
- Propriedades de inocuidade de acordo com os requisitos especificados na norma EN ISO 11612;

#### Cor:

- Azul escuro ou preto



## DPS 38.008-11 – EDP

# CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO

### DESENHO

- Ceroulas com cintura elástica;
- Parte inferior com bainha;
- Logotipo da empresa estampado na perna esquerda, mantendo as propriedades do tecido (dimensões indicadas no catálogo de Marcas).

### FORNECIMENTO

As peças de vestuário devem ser fornecidas devidamente acondicionadas.

- Cada peça do vestuário deve conter etiqueta com informação sobre:
  - Marcação CE;
  - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
  - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou código;
  - Pictogramas informativos sobre as normas de referência, tamanho e indicações para manutenção.
- Deve ser fornecido um folheto de informação, na língua do país a que se destina o fornecimento, que contenha:
  - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
  - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou código e as instruções do sistema de marcação;
  - Explicação dos pictogramas, da informação sobre os ensaios, área de aplicação e níveis de desempenho atingido;
  - Procedimentos de limpeza e/ou lavagem recomendados pelo fornecedor.

#### ***Normas aplicáveis***

EN ISO 13688 – Protective clothing – General requirements;

EN 1149 – Protective clothing. Electrostatic properties;

EN ISO 11612 – Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame;

IEC 61482-1-2 – Live working – Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc – Part 1-2: Test methods – Method 2: Determination of arc protection class of material and clothing by using a constrained and directed arc (box test).



# DPS 38.008-11 – EDP

## CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO

### UTILIZAÇÃO

Deve ser utilizado nos trabalhos com exposição a risco de arco elétrico e/ou risco de incêndio ou explosão.

**Atenção:** Esta peça de vestuário não assegura a proteção contra o risco de eletrocussão. As suas propriedades asseguram apenas a proteção contra o calor e/ou chamas resultantes de um eventual arco-elétrico.



### MANUTENÇÃO

- Antes de usar confirmar o bom estado de conservação e limpeza. Pôr de lado as peças que apresentem buracos, rasgões.
- Evitar o contato da peça de vestuário com óleos e massas ou com substâncias ácidas ou cáusticas.
- Na lavagem seguir as indicações dispostas pelo fabricante na etiqueta de marcação.

#### Pictogramas mais comuns para a manutenção das peças de vestuário

Lavagem	Passar a ferro	Utilização de lixívia
Lavagem à mão ou à máquina	Não passar a ferro.	Pode usar-se lixívia.
Só lavagem à mão. Temperatura máxima de lavagem 40º.	Temperatura baixa: 110°C	Não utilizar lixívia.
Programa normal a 40°C. Centrifugação normal. O número indica a temperatura máxima	Temperatura média: 150°C	<b>Limpeza a seco</b>
A linha indica que não pode haver centrifugação.	Temperatura alta: 200°C.	Limpeza a seco com todos os dissolventes correntes.
Secagem na máquina		Limpeza a seco com percloroetileno, dissolventes minerais e dissolventes fluorados
Pode secar na máquina.		Não limpar a seco
Não secar na máquina.		

#### Pictogramas de conformidade com as normas IEC 61482, EN ISO 11612, EN 1149 e EN ISO 13688



A	Estatura (cm)
B	Perímetro de peito (cm)