

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - AGOSTO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Declaração	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação				
TIER1 MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIER1 MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIER1 MT (min)	SAIFI MT (#)		SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)
EREDES_2023_AGO_T_1	Reguengos de Monsaraz	04/08/2023 09:52	MT - Média tensão	VEÍCULOS	90	2165	0,0093721	0,0001894	0,0068604	0,6722008	0,0000770	0,0058101	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_2	Castelo Branco	04/08/2023 17:53	MT - Média tensão	INCÊNDIO	595	3149	0,0192063	0,0008312	0,0942144	1,3877395	0,0005067	0,0608429	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_4	Mação	05/08/2023 06:04	MT - Média tensão	INCÊNDIO	291	1036	0,0122394	0,0002736	0,0477541	0,8778123	0,0001665	0,0315552	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_5	Évora	04/08/2023 17:54	MT - Média tensão	INCÊNDIO	5	795	0,0012040	0,0005998	0,0027184	0,0863585	0,0001254	0,0005732	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_6	Évora	04/08/2023 17:54	MT - Média tensão	INCÊNDIO	6	1866	0,0021172	0,0011890	0,0065947	0,1518516	0,0002984	0,0016918	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_9	Elvas	12/08/2023 17:51	MT - Média tensão	VEÍCULOS	188	53	0,0126170	0,0002210	0,0271712	0,9048905	0,0000052	0,0006627	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_10	Portimão	07/08/2023 13:12	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	54	20186	0,0809026	0,0064501	0,2096532	5,8026349	0,0030109	0,0953705	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_13	Porto de Mós	07/08/2023 15:41	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	23	831	0,0073604	0,0003998	0,0092763	0,5278909	0,0001303	0,0030223	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_14	Odemira	07/08/2023 12:16	MT - Média tensão	INCÊNDIO	1839	890	0,0701566	0,0004419	0,1965477	5,0318895	0,0001238	0,0404876	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_T_16	Coimbra	16/08/2023 16:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	36	1326	0,0035496	0,0000210	0,0007481	0,2553638	0,0000179	0,0006354	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Declaração	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação				
							TIEP IMT (min)	SAIFI IMT (#)	SAIDI IMT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)				SAIDI BT (min)			
EREDES_2023_AGO_I_17	Oliveira do Bairro	14/08/2023 08:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	151	4097	0,0035321	0,0006313	0,0085908	0,2533022	0,0006583	0,0072429	n.a.		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_AGO_I_20	Ferreira do Alentejo	24/08/2023 14:45	MT - Média tensão	AVES	172	200	0,0060306	0,0001157	0,0197032	0,4326953	0,0000316	0,0053893	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_I_21	Guimarães	25/08/2023 03:18	MT - Média tensão	FURTOS	520	398	0,0833480	0,0000631	0,0271211	5,9788453	0,0000621	0,02555945	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_I_23	Nelas	24/08/2023 16:14	MT - Média tensão	VEÍCULOS	145	126	0,0289367	0,0000946	0,0114653	2,0760222	0,0000066	0,0007084	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_I_26	Guimarães	25/08/2023 03:18	MT - Média tensão	FURTOS	582	1816	0,0488862	0,0002418	0,0482132	3,1481150	0,0002913	0,0507560	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_AGO_I_27	Viana do Alentejo	29/08/2023 05:53	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	10	8615	0,0054935	0,0022289	0,0120378	0,3941578	0,0008630	0,0050148	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão projetada	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI (min)	SAFI (MT) (#)	SAFI (BT) (min)	END (MWh)	SAFI (BT) (#)	SAFI (BT) (min)	SAFI (BT) (#)	SAFI (BT) (min)	SAFI (BT) (#)	SAFI (BT) (min)	SAFI (BT) (#)	SAFI (BT) (min)	SAFI (BT) (#)	SAFI (BT) (min)	SAFI (BT) (#)	SAFI (BT) (min)	SAFI (BT) (#)		
EREDES_2023_AGO_T_3	Prouença-a-Nova	04/08/2023 20:17	MT - Média tensão	BISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	481	2373	0,0093622	0,0001578	0,0401352	0,6735306	0,0001430	0,0210001	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é apresentada qualquer prova do pedido de designação referido no relatório; - O "Relatório ANEPC" enviado à E-Redes não refere, nem evidencia qualquer pedido de corte/designação da instalação em causa.	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_7	Lisboa	07/08/2023 15:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	9	0,0036595	0,0000316	0,0015839	0,2625103	0,0000013	0,0000728	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam evidenciar que o cadastro das linhas subterrâneas esteja atualizado e por menorizado (art. 78º do RSELEAT); - Não é evidenciado que as valas foram estabelecidas ao longo das vias públicas como exigido nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSELEAT). - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_8	Covilhã	10/08/2023 09:09	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	22	3981	0,0047619	0,0003262	0,0031735	0,3425785	0,0066401	0,0055186	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79.º, 80.º e 81.º do RSELEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_11	Vila Franca de Xira	09/08/2023 16:22	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	126	1103	0,0158323	0,0001052	0,0071224	1,1357227	0,0093812	0,0001742	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSELEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSELEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_12	Oliveira de Azeméis	12/08/2023 10:38	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	100	1101	0,0122905	0,0002104	0,0208548	0,8814110	0,0001539	0,0152555	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo e em caso afirmativo, garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_18	Lisboa	15/08/2023 14:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	155	233	0,0092836	0,0000842	0,0058554	0,6659524	0,0000108	0,0006161	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas longo das vias públicas, nos passeios se possível nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSELEAT); - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_AGO_T_24	Porto	24/08/2023 14:22	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	36	2096	0,0079877	0,0001157	0,0041955	0,5730819	0,0001343	0,0048667	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80º do RSELEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80º do RSELEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSELEAT).	Não Aprovado		